

GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

straat + huisnummer : Bovenstraatweg 24
postcode + plaats : 8096 PE OLDEBROEK
naam object :
kadastrale aanduiding : gemeente: Oldebroek sectie AK, nr. 277

bescherming : gemeentelijk monument
registratienummer : GM 20.012
oorspronkelijke functie : boerderij
huidige functie : boerderij

bouwjaar : 1913
architect :
bouwstijl :

beschrijver : Gelders Genootschap (LV)
datum beschrijving : januari 1994, geactualiseerd april 2001
beschrijving vastgesteld op : 13 november 2001
datum foto : 17 september 2001



GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

Bovenstraatweg 24 (vervolg)

Historie en ligging

Een langsdeelboerderij met de voorgevel naar de weg gericht en gelegen op een terp. Op het erf staan nog een kapberg, een houten schuur gedekt met riet en rietvorsten, en een moderne woning gedekt met gesmoorde Muldenpannen. De muurankers in de voorgevel geven aan dat de boerderij in 1913 is gebouwd.

Plattegrond en opstand

De boerderij is gebouwd op een rechthoekig grondplan en bestaat uit een bouwlaag met zolder. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Er is geen plint. Het wolfdak is gedekt met riet. Bij het achterhuis ligt de dakvoet lager. Op de nok zijn rietvorsten geplaatst. De schoorsteen staat in het rechterdakvlak.

Voorgevel

De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld. Er zijn twee voordeuren: geheel rechts een houten deur zonder bovenlicht en links uit het midden een deur met een ongedeelde bovenlicht. Tussen deze deuren zijn twee T-vormig ingedeelde schuifvensters aangebracht. Geheel links bevindt zich een derde, kleiner, T-vormig ingedeeld venster van de opkamer, waaronder een kelderopening, voorzien van diefijzers. De vensters zijn voorzien van luiken. Vensters en deuren zijn geplaatst in een getoogd kozijn, onder een segmentboogvormige ontlastingsboog. Op de verdieping is het zaadluik vergroot tot een samengesteld zoldervenster. Het metselwerk onder de dakrand vertoont vlechtingen.

Rechterzijgevel

De rechterzijgevel heeft in het voorhuis 1 oorspronkelijk en 1 in ± 1975 toegevoegd T-vormig ingedeelde vensters. Het metselwerk rond een van de vensters is vernieuwd. In het stalgedeelte bevinden zich vier mestluiken en drie halfcirkelvormige ijzeren stalramen.

Achtergevel

De achtergevel is symmetrisch van opzet en traditioneel van indeling: de segmentboogvormige deeldeuren in het midden met ter weerszijden een staldeur en een rondboogvormig ijzeren stalraam. Verder een halfcirkelvormig ijzeren stalraam. Op de verdieping is een hooiluik aangebracht. Het metselwerk langs de dakrand vertoont vlechtingen.

Linkerzijgevel

Het metselwerk van de linkerzijgevel is deels vernieuwd. In het voorhuis bevinden zich een 9-ruits schuifvenster, voorzien van luiken, een deur, een segmentboogvormig 9-ruits ijzeren raam en een niet-oorspronkelijk venster. In het stalgedeelte zijn drie mestluiken en drie halfcirkelvormige ijzeren stalramen geplaatst.

Reden van plaatsing

De boerderij werd in 1913 gebouwd. Op het vergroot zaadluik in de voorgevel na is de boerderij nog geheel intact en samen met de 3-roede kapberg en de houten, rietgedekte schuur in architectuurhistorisch opzicht beschermenswaardig als een voorbeeld van een hallehuisboerderij, waarvan het oorspronkelijke karakter bijzonder goed bewaard is gebleven.