

GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

straat + huisnummer : Bovenstraatweg 59
postcode + plaats : 8096 PD OLDEBROEK
naam object :
kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek sectie AK, nr. 27

bescherming : gemeentelijk monument
registratienummer : GM20.013
oorspronkelijke functie : boerderij
huidige functie : woonhuis

bouwjaar : ca. 1900
architect :
bouwstijl :

beschrijver : Gelders Genootschap (LV)
datum beschrijving : januari 1994, geactualiseerd april 2001
beschrijving vastgesteld op : 13 november 2001
datum foto : 17 september 2001



GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

Bovenstraatweg 59 (vervolg)

Historie en ligging

Een langsdeelboerderij met de voorgevel naar de weg gericht. Op het erf staan nog een 5-roede kapberg, een bakstenen schuur (voorgevel vernieuwd) met riet gedekt en rietvorsten, en een moderne woning. De boerderij is niet meer als zodanig in gebruik. Nu wordt er uitsluitend gewoond. De boerderij is circa 1900 gebouwd.

Plattegrond en opstand

De boerderij is gebouwd op een rechthoekig grondplan en bestaat uit een bouwlaag met zolder. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Rondom loopt een gepleisterde plint. Het wolfdak is gedekt met gesmoorde Tuile-du-Nordpannen. Bij het achterhuis ligt de dakvoet lager. De schoorsteen staat in het linkerdakvlak.

Voorgevel

De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld. Er zijn twee voordeuren: geheel links een houten deur zonder bovenlicht en rechts uit het midden een deur met een bovenlicht, waarin een levensboom. Tussen deze deuren zijn twee 6-ruits schuifvensters aangebracht. Geheel rechts bevindt zich een derde 6-ruits schuifvenster. De vensters zijn voorzien van luiken. Vensters en deuren zijn geplaatst in een getoogd kozijn, onder een segmentboogvormige ontlastingsboog. Op de verdieping is een niet-oorspronkelijk zoldervenster met ter weerszijden een halfcirkelvormig raampje aangebracht. Het metselwerk onder de dakrand vertoont vlechtingen.

Rechterzijgevel

De rechterzijgevel heeft in het voorhuis vlak boven het maaiveld een kelderopening, voorzien van diefijzers. Rechts daarvan een deur en een venster, voorzien van luiken. In het voormalig stalgedeelte bevinden zich vijf mestluiken, die met het oog op de woonfunctie zijn voorzien van glas met een roedeverdeling, en vier halfcirkelvormige ijzeren stalramen.

Achtergevel

De achtergevel is symmetrisch van opzet en traditioneel van indeling, maar aangepast aan de woonfunctie. De segmentboogvormige deeldeuren in het midden zijn vervangen door glas. De staldeuren ter weerszijden zijn voorzien van een 6-ruits glaspaneel. Verder twee 4-ruits ijzeren stalramen en een halfcirkelvormig ijzeren stalraam. Op de verdieping is een hooiluik aangebracht. Het metselwerk langs de dakrand vertoont vlechtingen.

Linkerzijgevel

De linkerzijgevel heeft in het voorhuis een 9-ruits schuifvenster, voorzien van luiken. In het voormalig stalgedeelte zijn een deur geplaatst met rechts daarvan een segmentboogvormig en een rondboogvormig ijzeren stalraam. De drie mestluiken zijn vervangen door 4-ruits vensters; de luiken zijn nog wel aanwezig. Verder nog drie halfcirkelvormige ijzeren stalramen.

Reden van plaatsing

De boerderij werd circa 1900 gebouwd en is verbouwd tot woning, waarbij het oorspronkelijke boerderijaanzicht niet is aangetast. De boerderij met kapberg en bakstenen schuur is in architectuurhistorisch opzicht beschermenswaardig als een voorbeeld van een hallehuisboerderij, waarvan het oorspronkelijke karakter en de gevelindelingen goed bewaard zijn gebleven.