

# GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

straat + huisnummer : Hogenbrinkweg 22  
postcode + plaats : 8096 RT OLDEBROEK  
naam object :  
kadastrale aanduiding : gemeente: Oldebroek sectie AG, nr. 964  
bescherming : gemeentelijk monument

registratienummer : GM20.014  
oorspronkelijke functie : boerderij  
huidige functie : boerderij

bouwjaar : 1864  
architect :  
bouwstijl :

beschrijver : Gelders Genootschap (LV)  
datum beschrijving : januari 1994, geactualiseerd april 2001  
beschrijving vastgesteld op : 13 november 2001  
datum foto : 14 september 2001



# GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

Hogenbrinkweg 22 (vervolg)

## Historie en ligging

Een langsdeelboerderij met de deelszijde naar de weg gericht. Op het erf staat nog een kapberg en ene houten schuur gedekt met golfplaten. De muurankers in de voorgevel geven aan dat de boerderij in 1864 gebouwd is.

## Plattegrond en opstand

De boerderij is gebouwd op een rechthoekig grondplan en bestaat uit een bouwlaag met zolder. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Er loopt een gepleisterde plint langs de rechterzij-, de linkerzij- en achtergevel. Het wolfdak is gedekt met riet en heeft een overgebonden nok. Bij het achterhuis ligt de dakvoet lager. De schoorsteen staat in het linkerdakvlak.

## Voorgevel

De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld. Er zijn twee voordeuren (rouw- en trouwdeuren): geheel links een deur zonder bovenlicht en rechts uit het midden een deur met een ongedeeld bovenlicht. Tussen deze deuren zijn twee T-vormig ingedeelde vensters aangebracht. Geheel rechts bevindt zich een derde, iets kleiner, T-vormig ingedeeld venster. Op de verdieping is het zaadluik niet meer aanwezig. De rollaag is nog wel zichtbaar. Verder twee niet-oorspronkelijke zoldervensters. Het metselwerk onder de dakrand vertoont vlechtingen.

## Rechterzijgevel

De rechterzijgevel van het voorhuis is licht gewijzigd. Er bevinden zich in het voorhuis een niet-oorspronkelijke deur en twee niet-oorspronkelijke vensters. In het stalgedeelte zijn vijf mestluiken geplaatst en zes keperboogvormige openingen. In 2001 is de eigenaar gestart om de gevel in de oorspronkelijke situatie terug te brengen.

## Achtergevel

De achtergevel is symmetrisch van opzet en traditioneel ingedeeld: de niet-oorspronkelijke deeldeuren in het midden onder een segmentboogvormige ontlastingsboog. Ter weerszijden van de deeldeuren zijn een staldeur geplaatst onder een rollaag met alleen links een rondboogvormig ijzeren stalraam. Verder nog twee halfcirkelvormige stalraampjes. Het metselwerk langs de dakrand vertoont vlechtingen.

## Linkerzijgevel

De linkerzijgevel heeft in het voorhuis een deur, een venster waarvan de luiken zijn verdwenen, en twee niet-oorspronkelijke vensters. In het stalgedeelte bevonden zich aanvankelijk vier mestluiken, waarvan er twee zijn dichtgezet, en vier keperboogvormige openingen.

## Reden van plaatsing

De boerderij werd in 1864 gebouwd. In de zijgevels van het voorhuis zijn enkele ondergeschikte vensterwijzigingen aangebracht. De boerderij met 2-roede kapberg is in architectuurhistorisch opzicht beschermenswaardig als een voorbeeld van een hallehuisboerderij, waarvan het oorspronkelijke karakter goed bewaard is gebleven in de hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering.